

Trimble SKY Controller Ver.1.1.0.0 アップデート機能一覧

分類	機能	改良内容
新規追加	VRS観測	観測画面に「地図」タブを追加しました。
新規追加	VRS観測	観測画面に「測線」タブを追加しました。
新規追加	VRS観測	単点および座標観測時の機能メニューに「測線」を追加しました。
新規追加	VRS観測	観測スタイル編集の観測タブにある登録方法に「チルトによる連続登録」の項目を追加しました。
新規追加	VRS観測	単点および座標観測スタイル編集の観測タブにある登録方法に「時間による連続登録」の項目を追加しました。
新規追加	VRS観測	単点および座標観測スタイル編集の観測タブにある登録方法に「距離による連続登録」の項目を追加しました。
新規追加	VRS観測	単点および座標観測スタイル編集の観測タブに「非FIX解も登録」の項目を追加しました。
新規追加	VRS観測	観測スタイル編集に「機能」タブを追加しました。
新規追加	VRS観測	観測スタイル編集の機能タブに「同時キネマティック」および「データ取得間隔」の項目を追加しました。
新規追加	VRS観測	単点観測スタイル編集の機能タブに「初期化チェック」の項目を追加しました。
新規追加	VRS観測	単点観測スタイル編集の機能タブに「初期化確認」の項目を追加しました。
新規追加	VRS観測	単点観測時の観測点編集に「属性」の入力項目を追加しました。
新規追加	VRS観測	準同時観測時に間接基線のベクトル較差チェックを追加しました。
新規追加	RTK基準局	観測スタイル編集に「機能」タブを追加しました。
新規追加	RTK基準局	観測スタイル編集の機能タブに「同時キネマティック」および「データ取得間隔」の項目を追加しました。
新規追加	RTK移動局	観測画面に「地図」タブを追加しました。
新規追加	RTK移動局	観測画面に「測線」タブを追加しました。
新規追加	RTK移動局	単点および座標観測時の機能メニューに「測線」を追加しました。
新規追加	RTK移動局	観測スタイル編集の観測タブにある登録方法に「チルトによる連続登録」の項目を追加しました。
新規追加	RTK移動局	単点および座標観測スタイル編集の観測タブにある登録方法に「時間による連続登録」の項目を追加しました。
新規追加	RTK移動局	単点および座標観測スタイル編集の観測タブにある登録方法に「距離による連続登録」の項目を追加しました。
新規追加	RTK移動局	単点および座標観測スタイル編集の観測タブに「非FIX解も登録」の項目を追加しました。
新規追加	RTK移動局	観測スタイル編集に「機能」タブを追加しました。
新規追加	RTK移動局	観測スタイル編集の機能タブに「同時キネマティック」および「データ取得間隔」の項目を追加しました。
新規追加	RTK移動局	単点観測スタイル編集の機能タブに「初期化チェック」の項目を追加しました。
新規追加	RTK移動局	単点観測スタイル編集の機能タブに「初期化確認」の項目を追加しました。
新規追加	RTK移動局	単点観測時の観測点編集に「属性」の入力項目を追加しました。
新規追加	スタティック観測	観測画面に「地図」タブを追加しました。
新規追加	スタティック観測	観測待機中のステータスバーにGPS時刻(JST)を表示するようにしました。

Trimble SKY Controller Ver.1.1.0.0 アップデート機能一覧

分類	機能	改良内容
新規追加	VRS測設	測設画面に「地図」タブを追加しました。
新規追加	RTK測設	測設画面に「地図」タブを追加しました。
新規追加	スカイプロット	「予測」タブを追加しました。
新規追加	観測データ	「環閉合点検」を追加しました。
新規追加	観測データ	RTKファイル出力時に、環閉合点検ファイル(kan)も同時出力するようにしました。
新規追加	受信機接続	従来のBluetooth接続に加えて、有線ケーブル(RATOC Systems REX-USB60MB)による接続を追加しました。
機能改良	Trimbleメニュー	メニュー項目の色を交互に変化させました。
機能改良	VRS/RTK測設	測位データの平均値を算出して、測位ごとのプレを軽減しました。
機能改良	VRS/RTK観測	FIX/Floatの切り替わり時などに、音による通知を追加しました。
機能改良	VRS/RTK観測	点番号のカウントアップ機能に加えて、カウントダウン機能も追加しました。
機能改良	NMEA出力	ZDA、VTG、GGKのフォーマットを追加し、アルファベット順に並べ替えました。
機能改良	気泡管	傾きとアンテナ高から算出した鉛直位置の離れ量を表示するようにしました。
不具合修正	GLONASS測位	Trimble R9s初期化状態において、SBAS補足が有効になっているとGLONASSが測位使用にならない件を修正しました。

2016年10月 株式会社 ニコン・トリンプル