

2021年12月10日

FW11.24



Trimble GFX-750から Trimble CFX-750へ圃場データ移行

Trimble GFX-750からCFX-750へ圃場データ移行

- ・ GFXからUSBへ圃場データをコピーする



データ転送

をタップする。

Trimble GFX-750からCFX-750へ圃場データ移行

- ・ GFXからUSBへ圃場データをコピーする



「全てのUSBファイルを表示」項目に
を入れる

Trimble GFX-750からCFX-750へ圃場データ移行


- ・ GFXからUSBへ圃場データをコピーする



必要な圃場データを選択し、CFXに移行したい場合は、「**FmX/CFX/FM**」を選択する。

Trimble GFX-750からCFX-750へ圃場データ移行


- ・ GFXからUSBへコピーしたデータを確認



USBへデータをコピーすると「Output_AgData」ファイルがUSBに作成される。
このファイル内部にコピーした圃場データが入っている。

Trimble GFX-750からCFX-750へ圃場データ移行


- ・ GFXからUSBへコピーしたデータを確認




「Output_AgData」を開くと「AgGPS」ファイルが入っている。

Trimble GFX-750からCFX-750へ圃場データ移行

- ・ GFXからUSBへコピーしたデータを確認




「AgGPS」ファイル内の「Data」を開くと
「未割り当て」ファイルが入っている
「未割り当て」ファイルは圃場データ作成時
のクライアント名



Trimble GFX-750からCFX-750へ圃場データ移行

- ・ GFXからUSBへコピーしたデータを確認




「未割り当て」ファイルを開くと
「未割り当て」ファイルが存在する
これは圃場データ作成時の**農場名**



Trimble GFX-750からCFX-750へ圃場データ移行


- ・ GFXからUSBへコピーしたデータを確認



「未割り当て」ファイルを開くと
圃場データファイル「2020」が入っている
この「2020」ファイルをCFXのバックアップ
データに挿入する。

Trimble GFX-750からCFX-750へ圃場データ移行

- ・ CFXからUSBへバックアップを取る。




「今すぐバックアップ」を押し、CFXのデータをUSBにコピーする



Trimble GFX-750からCFX-750へ圃場データ移行


- ・ CFXからUSBへバックアップを取る。



「今すぐバックアップ」をしUSBにデータを移行するとCFXの「P/N」ファイルと「AgGPS」ファイルがUSBにできる

Trimble GFX-750からCFX-750へ圃場データ移行


- ・ GFXからコピーしたデータをCFXへコピーする。



「AgGPS」ファイル内の「Data」ファイルを開く

Trimble GFX-750からCFX-750へ圃場データ移行


- ・ GFXでコピーしたデータをCFXへコピーする。



「Data」ファイル内の「Defafult_Client」ファイルを開く。
これはクライアント名のファイルなのでクライアントの登録があれば出てくる。

Trimble GFX-750からCFX-750へ圃場データ移行


- ・ GFXでコピーしたデータをCFXへコピーする。



「Default_Client」ファイル内の「Default_Farm」ファイルを開く。
これは農場名のファイルなので農場の登録があれば出てくる。

Trimble GFX-750からCFX-750へ圃場データ移行

- ・ GFXでコピーしたデータをCFXへコピーする。



CFX内の圃場データが出てくるのでそこにGFXから取り出した「2020」ファイルを挿入。

Trimble GFX-750からCFX-750へ圃場データ移行

- ・ GFXでコピーしたデータをCFXへコピーする。

USBから圃場を獲得する

USBドライブから選択されたデータを取り込むには緑色の矢印ボタンを押します。

クライアント Default_Client

農場 Default_Farm

圃場 1

圃場

042218_0001

test

test2

2020

Trimble GFX-750からCFX-750へ圃場データ移行

- ・ GFXでコピーしたデータをCFXへコピーする。

USBから圃場を獲得する

USBドライブから選択されたデータを取り込むには緑色の矢印ボタンを押します。

	クライアント	Default_Client
	農場	Default_Farm
	圃場	2020



Trimble GFX-750からCFX-750へ圃場データ移行

- ・ データ移行の注意点
 - CFXは半角英数しか読み込めないためGFXの圃場名を半角英数で入力しなくてはならない
 - パソコン上で名前を変えてもOK
 - 全角スペースなどが名前に混ざっていないか注意
 - 全角を読もうとするとCFXが壊れる可能性がある
 - CFXがフリーズしてしまうとハードリセットする必要がある
 - タスクデータは移行できない（ガイダンスラインのみ）