




Track-Guide III

5. 実行画面



※その他の設定が完了した状態で行ってください。

 をタップする

「ナビゲーション」をタップする

 2回目以降に（過去のデータがある状態で）作業を行う場合

続きからはじめる →  をタップして作業を始める（1回目と同様）

新規ではじめる →  →  でデータを削除、 →  をタップし作業を始める

過去のデータを読み出す →  →  でデータを選択（事前に保存が必要）、 →  をタップし作業を始める

詳細は【8. 圃場データの保存・転送・削除】を参照ください



安全を確認してください。

「OK」をタップする

【かんたん作業開始】 AB線作成から自動操舵・作業記録（色塗り）までの流れ

1 AB線作成≪A点を指定≫

2 AB線作成≪B点を指定≫

3 自動操舵・色塗りをONにする

※詳細はこの後の『AB線の作成』をご参照ください

【かんたん作業終了】 作業終了から圃場データの保存・削除までの流れ


1 実行画面を終了する

2 ストレージをタップする

3 圃場データを削除または保存

※詳細は『8. 圃場データの保存・削除・転送』をご参照ください

- 機能アイコンの概要(1ページ目)



① 次のページへ

② 境界設定

③ 実行画面を終了する

④ 作業記録の開始/停止


⑤ AB線選択・AB線設定画面

⑥ AB線を作成
AB線削除 (ボタン3秒長押し)

⑦ ガイダンスラインを現在の位置に移動
(ボタンを3秒長押し)

⑧ 自動操舵のオン/オフ

- 機能アイコンの概要(2ページ目)



①1ページ目に戻る

②参照ポイントを作成する
(RTK または Centerpoint RTX 信号を使用する場合は必要ありません)

③障害物にマークを付ける

④実行画面の表示を変更
(フィールド全体が表示されます)

⑤ナビゲーション設定

⑥実行画面を終了する

⑦トラクタを一時的に誘導線の左右に移動する

⑧AB ラインを反転する

⑨2D/3Dの表示モードを変更する

⑩トラッキングエラーの表示 (画面を2回タップする)


Track-Guide III

5. 実行画面

● AB線の作成



AB線開始地点で、



をタップする




● AB線の作成



B地点（圃場の端）まで移動し、



をタップする




👉 作成したAB線をコピーしたい場合は、この段階でUSBに保存することをお勧めします。
手順は「圃場データの転送」を参照下さい。


Track-Guide III

5. 実行画面

- AB線の作成（2本目以降を作成する場合）



-  をタップする
-  をタップする



- AB線の作成（2本目以降を作成する場合）




AB線の種類を選択する

 をタップする

- ① A点とB点を指定して作成する直線のAB線
- ② 曲線と直線を組み合わせて作成するAB線
- ③ AB曲線（移動の軌跡がそのままAB線になる）
- ④ 方位角を指定して作成するAB線
- ⑤ AB曲線と同様ですが、B点を指定する代わりに、旋回を自動で検知して次のラインを生成
- ⑥ AB曲線と同様ですが、B点を指定し、次のラインを生成

5. 実行画面


- AB線の作成（2本目以降を作成する場合）



AB線の名前を入力する


 をタップする


- AB線の作成（2本目以降を作成する場合）




入力した名前のAB線がリストに追加されるので、新しく追加されたデータを**2回タップ**する

- AB線の作成（2本目以降を作成する場合）



 や  をタップし、
AB線を作成する


※1本目と同様の手順で作成



 作成したAB線をコピーしたい場合は、この
段階でUSBに保存することをお勧めします。
手順は「圃場データの転送」を参照下さい。

「A+」を選択した場合、方位角の入力画面が表示される（初期値は現在の方位角）
作成したい線の角度を入力し、 をタップする

● AB線の削除・編集




AB線を選択（青枠で囲む）した状態で、

- ①実行画面にAB線を**表示**します
(2回連続してタップすることになります)
- ②AB線の名前を**編集**できます
- ③AB線を**削除**します

Track-Guide III


5. 実行画面

● 作業記録



▶ をタップすると色塗りが開始される

停止する場合は ◻ をタップ




作業記録（色塗りデータ）を削除する方法
については「圃場データの保存・転送」をご
参照ください。

Track-Guide III

5. 実行画面


● 左右微調整



現在のシフト距離はここに表示される
実行画面を終了させるとリセットされる


← または → をタップし、
トラクターの位置を左右に調整
することができる

※1回タップ毎に1cm



5. 実行画面

- 左右微調整

 を3秒間長押しでタップし、
AB線を現在のトラクター位置に移動することができる
※自動操舵中も可能

