

# LANDRiV Pro リリースノート

2017年 12月 25日

LANDRiV Pro バージョン 1.6.0

## 目次

◆ LANDRiV Pro 新バージョンリリースのご案内 .....	2
◆ 修正・改良内容 .....	2
◆ <u>LANDRiV Pro 新バージョンリリースのご案内</u>	

以下のとおり、LANDRiV Pro の新バージョンをリリースいたしましたのでご案内いたします。

ソフトウェア名	バージョン	対応機種
LANDRiV Pro	1.6.0	FOCUS35 用コントローラ FZ-X1

本バージョンの主な変更点は、以下のとおりです。

- ① プリズムのサーチ中やロックした後に画面が白くなる等の不具合を修正しました。
- ② 距離標形式の時に任意断面の累加距離を計算できない不具合を修正しました。
- ③ 出来形観測データの表示不具合を修正しました。
- ④ GNSS 測設で座標変換をした際の測設指示方向が異なる不具合を修正しました。

尚、詳細につきましては、下記内容をご確認ください。

### ◆ 修正、改良内容

#### ● 「プリズムサーチ」

- プリズムサーチ中やプリズムロックした後に画面が白くなったり、プログラムが終了することがある不具合を修正しました。

#### ● 「距離標」

- 測点形式を「距離標」にした場合、路線測設等で任意断面を選択した時に累加距離が計算できない不具合を修正しました。

#### ● 「出来形観測データ」

- 作業者タイプを点検（監督職員、点検職員）にしても詳細表示画面に現場代理人のデータが表示され、正しい値が表示されない不具合を修正しました。

- 詳細表示画面のサブメニューで「次断面」、「前断面」を押した時に、前のデータがそのまま表示されている不具合を修正しました。

※ 観測したデータは正しく記録されています。

- **「出来形観測」**

- 河川の現場において管理対象を「厚さ」にすると、層と層を結ぶ結線がクロスした状態で描画される不具合を修正しました。

- **「GNSS 測設」**

- 「座標変換」が ON の時に、測設指示の矢印が逆方向に向いていた不具合を修正しました。

以上