

電脳ヘルパー+ Ver.4.11 不具合修復一覧

- ✓ SXF レベル2 バージョン3形式の図面ファイルを登録するとイメージ作成が失敗する場合がある不具合を修正しました。
- ✓ ファイル一覧にて各管理項目のソートを行うと、ソートを行うたびにファイルの並び方が一定しない不具合を修正しました。
- ✓ 測量成果の「建物登記簿等調査表」のファイル名が測量成果電子納品要領(案)H16.6では『H3』となるはずが、電納ヘルパーでは『G1』となる不具合を修正しました。
- ✓ 地質成果の【調査目的】のコードが「01～35, 99 のいずれかでなければいけません」とデータチェックエラーが表示される不具合を修正しました。
- ✓ 地質成果の STLIST.XML の【標高】に『-』を入力するとデータチェックエラーが表示される不具合を修正しました。
- ✓ 地質成果の STLIST.XML の【均等係数】に算定不能のため『-1』と入力した場合、データチェックエラーが表示される不具合を修正しました。
- ✓ 測量成果の【液性限界・塑性限界・塑性指数】の入力書式は測量成果電子納品要領(案)では NP の場合『-1』を記入するとあるが、『-1』を入力するとデータチェックエラーが表示される不具合を修正しました。
- ✓ 編集中の環境に媒体読込機能により別の納品媒体(BORING/TEST フォルダを含む)を結合しイメージ作成を実行すると、スケッチ(SJ01.TIF)ファイルが作成したイメージにコピーされない不具合を修正しました。
- ✓ 編集中の環境に媒体読込機能により別の納品媒体(BORING/TEST フォルダを含む)を結合した場合、試験データの登録先が意図しないフォルダへ登録される不具合を修正しました。
- ✓ 地質成果において【最終深度】で標準貫入試験等の試験を実施している場合、「最終深度は、総掘進長以下の値を記入してください。」とデータチェックエラーが表示される不具合を修正しました。
- ✓ 地質成果における STLIST.XML の【せん断強さ_有効応力】および【せん断抵抗角_全応力】において「入力書式と一致しません」とデータチェックエラーが表示される不具合を修正しました。
- ✓ 地質成果において【軸番号】にデータ入力があるにもかかわらず【X軸番号】にも【Y軸番号】にも存在しません」とデータチェックエラーが表示される不具合を修正しました。
- ✓ 地質成果における STLIST.XML の【せん断試験条件コード】に『B0523』と入力すると「指定されたコード以外の値が設定されています。」とデータチェックエラーが表示される不具合を修正しました。