

TOWISE Ver.4.1.1.0 アップデート機能一覧

パッケージ名	機能	更新内容
TOWISE CAD	背景マスク	面パーツの領域点に、クリッピング方式の背景マスクを設定したプロットマークを指定すると、パーツが表示されない件を改善しました。
TOWISE CAD	座標変換	DM編集のコマンドで作図した方向線付きの有線柱など、方向線部分が適切に変換されない件を改善しました。
TOWISE CAD	ラスタ	イメージデータの解像度の値が省略されたJPEGを開くと、データによってシステムエラーが発生する場合があります。改善しました。
TOWISE CAD	切断	T字状に接続した図形で切断できない場合があります。改善しました。
DWG/SXFコンバータ	SXFエクスポート	点パーツの種類毎に変換(SXF作図部品定義へ)すべきデータを点パーツの配置毎に別々の点パーツとして変換していた件を改善しました。
TOWISE BASIC GATE	GoogleEarthで表示	円弧付き画地が適切に出力されない件を、改善しました。
TOWISE BASIC GATE	エクスポート-拡張DM→SXF	混合パーツ(外周)を利用して出力すると、外周は端点で線分化され内部詳細図形もすべて個別に出力されていたため、一般的な形式である外周での出力のみに改善しました。
TOWISE BASIC GATE	エクスポート-数値地形図	混合パーツ(外周)を利用して出力すると、外周は端点で線分化され内部詳細図形もすべて個別に出力されていたため、一般的な形式である外周での出力のみに改善しました。
測量CAD	属性作図コマンド	公簿面積の作図で「公簿面積を地目丸めで作図する」にしている場合、前文字・後文字に設定している文字が付加されなかった件を改善しました。
現況CAD	法面(単独・複数)	作図する絵柄の上下に、自動的に隙間を付けるか付けないか選択できるように改善しました。
測量計算	画地(境界)-欠円面積計算書	円弧画地を対象とした欠円面積計算関係の各出力値が座標浮動条件時も丸め座標で計算していました。結果、座標面積計算書に表現される辺長と小数末桁で合わないことがあったため、面積計算以外(IA/接線長/SL/弦長/曲線長)は座標浮動取得で計算するよう改善しました。
基準点測量共通計算	基準点偏心関係	野帳の各器械後視単位の先頭データが後視点でないとき、野帳検索が適切に行われないことがあった件を改善しました。
基準点測量共通計算	観測記簿作成	野帳の各器械後視単位 of 先頭データが後視点でないとき、野帳検索が適切に行われないことがあった件を改善しました。
基準点測量厳密網平均計算	厳密水平網自動作成	タイトル・日付において、全角文字の入力などにより、設定可能な上限を超える長さの文字列を入力した場合、上限までを採用するように改善しました。
基準点測量厳密網平均計算	厳密高低網自動作成	タイトル・日付において、全角文字の入力などにより、設定可能な上限を超える長さの文字列を入力した場合、上限までを採用するように改善しました。
基準点測量厳密網平均計算	厳密高低網自動作成	野帳の各器械後視単位 of 先頭データが後視点でないとき、野帳検索が適切に行われないことがあった件を改善しました。
基準点測量厳密網平均計算	厳密水平網平均計算	タイトル・日付・設定年度・変換年度において、全角文字の入力などにより、設定可能な上限を超える長さの文字列を入力した場合、上限までを採用するように改善しました。
基準点測量厳密網平均計算	厳密高低網平均計算	タイトル・日付・設定年度・変換年度において、全角文字の入力などにより、設定可能な上限を超える長さの文字列を入力した場合、上限までを採用するように改善しました。
地籍測量(CD工程編)	図根点成果簿(厳密網)	計算種類・記入者・点検者・計算年月日において、全角文字の入力などにより、設定可能な上限を超える長さの文字列を入力した場合、上限までを採用するように改善しました。

TOWISE Ver.4.1.1.0 アップデート機能一覧

パッケージ名	機能	更新内容
地籍測量(CD工程編)	図根点成果簿(簡易網)	計算種類・記入者・点検者・整理抄写において、全角文字の入力などにより、設定可能な上限を超える長さの文字列を入力した場合、上限までを採用するように改善しました。
地籍測量(CD工程編)	地籍-任意網平均計算	横向き帳票時、1路線出力が複数ページに渡る際、2ページ以降の次数と精度区分の出力が適切に行えずエラーが発生することがあった件を改善しました。
GPS網平均計算	基準点測量品質評価表	品質評価表に自動出力される網平均計算結果の標準偏差が、精度管理表に記載されているものと一致しない場合がある件を改善しました。
普通建物	普通建物図面作成	建物形状により、稀にエラーが発生することがあった件を改善しました。
現況DM編集	エクスポート-JSP・SIMA-DM	混合パーツ(外周)を利用して出力すると、外周は端点で線分化され内部詳細図形もすべて個別に出力されていたため、一般的な形式である外周での出力のみに改善しました。
ベクタライザ	ベクトル変換	領域指定モードで変換を実行すると、「サポートされてない操作を実行しました。」とメッセージが表示されていた件を改善しました。

2011年10月
(株)ニコン・トリンプル