

TOWISE Ver.6.1.2.0 アップデート機能一覧

パッケージ名	機能	改良内容
SHAPEコンバータ	CADデータインポート - シェープ	属性情報が存在していないシェープファイルの取得が行えなかった件を改善しました。
TOWISE BASIC GATE	TBCデータ連携	「TBC連携データ管理」画面のメニュー [CAD設定] から [現況展開設定] を起動し、「設定の管理」画面で「インポート」ボタンを押すとTOWISEが強制終了していた件を改善しました。
基準点測量共通計算	成果数値データ入出力	出力したファイル内で、行の最終部分の標高値の次フィールドは常に省略項目だが、省略を意味する「, (カンマ)」が不足していた件を改善しました。
地籍測量(CD工程編)	地籍点検手簿	距離の採用値は、野帳D Bシートに後視として登録されている距離を採用しないよう改善しました。許容範囲計算に使用する距離に点検値を使用しないよう改善しました。
地籍測量(CD工程編)	地籍路線点検手簿	距離の採用値は、野帳D Bシートに後視として登録されている距離を採用しないよう改善しました。許容範囲計算に使用する距離に点検値を使用しないよう改善しました。
地籍測量(CD工程編)	図根測量精度管理表(厳密網)	距離の採用値は、野帳D Bシートに後視として登録されている距離を採用しないよう改善しました。許容範囲計算に使用する距離に点検値を使用しないよう改善しました。
地籍測量(CD工程編)	図根測量精度管理表(簡易網)	距離の採用値は、野帳D Bシートに後視として登録されている距離を採用しないよう改善しました。許容範囲計算に使用する距離に点検値を使用しないよう改善しました。
地籍測量(FG工程編)	細部図根測量精度管理表	距離の採用値は、野帳D Bシートに後視として登録されている距離を採用しないよう改善しました。許容範囲計算に使用する距離に点検値を使用しないよう改善しました。
現況DM編集	TBCデータ連携	DM展開設定で不要な分類コードを削除し、「TBC連携データ管理」画面のメニュー [CAD設定] から [DM展開設定] を起動して、TBCレイヤ再生成後にTBCレイヤファイル作成を行った際、不要なレイヤも出力されていた件を改善しました。TBCレイヤファイル作成を行う際、「分類コード追加、削除、マスタ変更化して名称を変更した、マスタ参照化して削除から復帰した、マスタ参照化して名称が変化した」などを反映するためには事前にTBCレイヤ再生成が必要です。
GNSS スタティック基準点 GNSS RTK基準点	品質評価表	品質評価表個別表「相対正確度」の品質評価結果で、重複する基線ベクトルの較差に点検測量の結果を含めて表示されていた件を改善しました。

2020年5月 株式会社 ニコン・トリプル