


Trimble GFX-750のPIQアイコンが消失
または小表示になった時の戻し方

Trimble GFX-750のPIQアイコンが消失または小表示になった時の戻し方



通常時




アイコンが小さくなってしまった時

Trimble GFX-750のPIQアイコンが消失または小表示になった時の戻し方

画面の何もないところを長押しする





ウィジェットをタップする



Trimble GFX-750のPIQアイコンが消失または小表示になった時の戻し方

画面をスクロールし、Precision-IQのアイコンを探す

Precision-IQのアイコンを長押しでタップしたままスライドし画面の上で指を離し、アイコンを画面に貼り付ける



Trimble GFX-750のPIQアイコンが消失または小表示になった時の戻し方



最後にアイコンのサイズや位置を調整する