

GUIDER ZERO Ver.2.3.4.0 アップデート機能一覧

パッケージ名	機能	改良内容
GZ-MAX	図面座標変換	2点変換、ヘルマート変換の変換元/変換先の座標入力カシードで「0.0」を手入力できない場合がある件を改善しました。
SKY Controller	GNSS受信機調整	気泡管センサ調整の調整期限に大きな値を設定したとき、指定した期限にならない件を改善しました。

2022年07月 株式会社 ニコン・トリンプル

GUIDER ZERO Ver.2.3.3.0 アップデート機能一覧

パッケージ名	機能	改良内容
システム全般	アップデート情報	「新たな更新があるまで起動時に表示しない」機能（条件）を追加しました。 新しい更新があるまで起動時にアップデート情報を表示しないようにできます。
Robotic PILOT	TS観測 TS測設	弊社販売のトータルステーション Sシリーズ（S9/S7/S5）とBluetooth接続で直接連動する機能 [NTRobo(Direct)]で、ご使用の環境によってTSと接続できない場合がある件を改善しました。
SKY Controller	GNSS観測	GNSS観測でTrimble R4sを利用した際に、QZSSの衛星がSKY-PLOTに正しく表示されない場合がある件を改善しました。
SKY Controller	GNSS観測	GNSS観測で「みちびき初号機後継機（QZS-1R）」に対応しました。

2022年04月 株式会社 ニコン・トリンプル

GUIDER ZERO Ver.2.3.1.0 アップデート機能一覧

パッケージ名	機能	改良内容
システム全般	図形選択	「図形のトラッキング編集を行う（環境設定）」がオフの場合に、連続してDeleteキーによる図形の削除ができない場合があったのを改善しました。
GUIDER ZERO基本機能	GUIDERメニュー	《確定》《戻る》の機能が空振りする場合があったのを改善しました。
Robotic PILOT	TS観測 TS測設	弊社販売のトータルステーション Sシリーズ（S9/S7/S5）とTCUを経由せずにBluetooth接続で直接連動する機能を追加しました。

2022年02月 株式会社 ニコン・トリンプル

◆注意事項

弊社トータルステーション（S9/S7/S5）との直接連動（Bluetooth）を利用する場合、以下の操作が必要となります。

- ・接続するトータルステーションや無線機をWindows上でペアリングする
- ・Trimbleライセンス認証を行う（メニューの[ヘルプ-Trimbleライセンス認証]

※ライセンス認証を行うためには、インターネットへの接続が必要です

詳しくはGUIDER ZEROのヘルプをご覧ください。