

Trimble RealWorks Ver11.1 アップデート一覧

分類	項目	アップデート項目
新機能	表示および操作	特に大容量データセットの場合において、点群表示機能と操作性の向上しました。 (※ 最新の高機能グラフィックカードが必要です。Ex.GeForce1080)
機能強化	表示および操作	点群レンダリング設定コマンドにて、ツールカラー表示の「輝度」と「コントラスト」の設定ができるようになりました。
機能強化	表示および操作	設定ウィンドウの「方位計測システム」の設定により、傾斜度を「勾配」もしくは「比率」で選択表示できるようになりました。
機能強化	合成（点群ベース）	ステーションの表示変更や3Dビューア上でのオートズームがなくなりました。
新機能	インポート/エクスポート	パブリッシャー機能が、IE以外のブラウザでも使用可能になりました。
新機能	インポート/エクスポート	3次元検査した点群を、E57ファイルで出力できるようになりました。
新機能	インポート/エクスポート	スキャンエクスプローラより抽出する点群を、ステーションごとのデータにE57ファイルとして出力できるようになりました。
新機能	描画	3D/2Dいずれの表示時においても、3点指示により円弧の描画ができるようになりました。
機能強化	描画	フィーチャーセットオブジェクトの編集機能の強化（新規ポイントの追加、現存点の修正）
機能強化	描画	フィーチャーセットからポリラインへの変換機能が強化されました。 (ポリラインの描画ツールの起動時、ポリラインの選択でフィーチャーセットも同様に選択できます。)
新機能	モデリング	モデリングタブに、シリンダーの自動抽出機能が新たに搭載されました。 プロジェクト内のTZFSキャンより、シリンダーを自動で抽出する機能です。
新機能	モデリング	モデリングタブに、ジオメトリビジュアルチェックが新たに搭載されました。
その他	ソフトウェア全体に係る事項	「プラント」タブがなくなり、「モデリング」タブ内に統合されました。